

Photos travaux du pont



1. Nous passons sur le pont temporaire et le chemin de contournement.



2. Excavation pour recevoir les pieux!



3. Fonçage des pieux, il y en a 16 par côté de rive.



4. Le béton est mis dans les pieux



5. Les semelles des culées.



6. Une buse à queue rousse sauvage vient aussi surveiller le chantier, perchée sur une des grues!



7. Empierrement axe 2



8. Empierrement axe 1



9. Remblais des culées et de l'empierrement axe 1



10. Dalle de transition axe 1



11. Empierrement et remblais complétés axe



12. Levée des structures - 7 février 2023



On passe sur le pont! – 21 février 2023